

Frage

R50

1,6 Mini Cooper one Simmering Defekt?

Beitrag von „Jef“ vom 24.11.2021, 17:50

Moin bei meinem Mini Cooper one MJ 03 1,6 Midland hat sich das Kurbelwellenrad ja in Wohlgefallen aufgelöst, es ist in dem Bereich auch alles verölt. Da das Kackfaß eh zerlegt ist, stellt sich mir die Frage, wo denn am wahrscheinlichsten die Bude undicht ist. da selbst der Spanner für den Spannriemen aussieht wie Sau tippe ich auf oben. Ich finde nur die Simmeringe nicht. Und wüsste natürlich auch ob das ein Akt ist, oder ob man das mal eben nebenbei schaffen kann. Das man sich die finger beim mini brechen muss hab ich schon gemerkt. da wird das Tauschen eines Simmerings wohl auch nur mit einem Haufen spezialequipment gehen.

EDIT baumschubser171: Link mal klickbar gemacht

[Autoteilekataloge.](#)

wer den Link sehen will muss ihn komplett kopieren (do not tell me why)

Beitrag von „baumschubser171“ vom 24.11.2021, 17:53

Ähm...

Zahnriemen oder Flachriemen?

Einen Zahnriemen hat der W10 nicht...

Beitrag von „Jef“ vom 24.11.2021, 17:56

ja du hast recht.... 6pk1053 offizell war aber 6pk1054 verbaut wieso auch immer...