

**Beitrag von „Sturmflamme“ vom 12.3.2018, 23:44**

Hallo Freunde,

meine Sonnenblende auf der Beifahrerseite hat leider einen kleinen Defekt. Das Scharnier der Spiegelabdeckung geht nicht mehr ganz auf bzw. rastet bei 90° nicht ein. Die Folge: Die Spiegelbeleuchtung bleibt aus, außer man hebt selbst die Abdeckung die restlichen Zentimeter an.

Kann man da das Scharnier irgendwie reparieren oder soll ich gleich die Sonnenblende komplett austauschen?

Und wenn ich sie austauschen sollte, kann mir da bitte einer sagen, wie ich das bewerkstelligen soll?

Vielen Dank für eure Hilfe!

---

**Beitrag von „Axel F.“ vom 13.3.2018, 08:52**

diesen Defekt hat meiner auch - das ist so ein kleines Plastikteilchen abgebrochen - ich denke mal da hilft nur tauschen - mich stört es nicht 😊

---

**Beitrag von „Sturmflamme“ vom 13.3.2018, 08:59**

Mich stört es indirekt, ich bin ja der Fahrer. Ist ja schon ein Wunder, dass ich überhaupt weiß, wie es so auf dem Beifahrersitz abgeht.

Da aber meine Freundin doch hin und wieder einen Blick in den Spiegel wirft, möchte ich ihr schon dieses kleine bisschen Luxus bieten.