

# Riss im Zylinderkopf! Was nun?

Beitrag von „tw21“ vom 20.1.2021, 12:17

[Zitat von StephanBodensee](#)

Servus,

ist das als Scherz gedacht? Das mit dem wieder reinmachen?

Zylinder 4 ist die untere die 1. Schicht durch. Bei Zylinder 3 mind. die 3. Schicht und man sieht doch Kupfer oder? Bei Zylinder 2 der Schatten an der Schale oben könnte 2. Schicht sein bzw. der Beginn und bei Zylinder 1 an der unteren Schicht 2 wenn das keine Ölrückstände sind.

Ach Stephan,

natürlich mach ich die nicht mehr rein, bzw die neuen sind ja verbaut. Da gab es sicherlich schon schlechtere bei viel weniger km.

So gut wie die Schalen aussehen so schlecht ist der Zk. Hab natürlich Risse an bekannten Stellen 🙄👉

Günter

---

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 20.1.2021, 12:24

Servus Günter,

habe das in der Zwischenzeit auch geschnallt, dass du damit die neuen Schalen meinst 😏👉.

Das mit den Rissen ist natürlich blödsinnig 🙄👉. Kann man den Mini Kopf schweißen oder muss

man den dann ersetzen?

---

### **Beitrag von „tw21“ vom 20.1.2021, 12:26**

Schweißen ?? ja wenn ich da etwas drauf bauen dann ohne Schweißnaht 🤖

Ich denke da muß was anderes ohne Riss her aber woher ? das ist jetzt mal die Frage. Hab ja noch Zeit.

Gibt noch viele Dinge zu tun die erledigt werden müssen bevor der Kopf wieder drauf kommt.

Günter