

Frage

R50

Ersatz Radio Antenne 6920279-01

Beitrag von „Jef“ vom 12.2.2022, 16:42

Hallo, ist es normal wenn ich die Mini Antenne R50 die 6920279-01 ausbaue das das Radio dann ohne Strom ist ? Bei meiner Antenne ist der Fuß mittig gebrochen, und ich hatte halt null Empfang. Nun ist die Antenne draußen. ich hatte mir eine Sharkantenne extra für R50 gekauft aber die hat keinen separaten Stromeingang - Also passt die wohl nicht. Die Sicherungen im Fußraum Radio habe ich kontrolliert alle ok. Zumal ich ja mit der Antenne wohl nix kurzschliessen kann. Ein wenig merkwürdig finde ich das jedoch schon... nun muss ich erstmal das loch Tapen...

Beitrag von „GerdF“ vom 12.2.2022, 17:17

Nach meiner eigenen Erfahrung brauchst Du auf jeden Fall eine aktive Antenne mit separatem Stromanschluss, sonst kein Empfang. Mein Radio hatte allerdings Strom auch bei ausgebaute Antenne...

Beitrag von „Jef“ vom 12.2.2022, 17:44

@GerdF Danke. Gut zu wissen, dann werde ich das Radio dann doch noch mal rausrupfen, gestern lief es optisch (Lichter) noch.... da das S..y Radio es eh nicht läuft, da Bt selten funzt... keine Antenne... und Cd's in meinem Haushalt Geschichte sind... muss ich mal gucken welches Androidradio so zum Mini passen könnte....

Nur die Sicherungen 2X Fahrerseite sind ok und die 10A Sicherung im Radio auch....