

Frage

R53

Sensor im Motorraum bei dem Batteriepluspol

Beitrag von „Mattin“ vom 15.2.2022, 18:21

Hallo,

bei meinem R53 ist das Kabel an dem Stecker defekt.

Ich habe keine Funktionsstörung festgestellt.

Wofür ist das?

[20220213_114054.jpg](#)

Beitrag von „Littletitus“ vom 15.2.2022, 18:28

Das ist kein Sensor, sondern eine Aktor... genauer ein EPW... ein Elektro-pneumatischer-wandler! Auf deutsch, nix anderes wie ein Magnetventil das Unterdruck zu der Klappe in deinem JCW Luftfilter lässt und diese damit steuert! Auf / zu!

Greetz

Beitrag von „Mattin“ vom 15.2.2022, 18:41

Danke, mal sehen was sich ändert, wenn ich den repariere. 😊