

Frage

R50

Verwirrung über Zündkerzen M10x1

Beitrag von „GerdF“ vom 3.4.2022, 16:17

Moin,

Ich hoffe auf Hilfe... wollte heute bei meinem AlltagsMini R50, 90 Ps von 2001 die Zündkerzen tauschen...

Zu meiner Verwunderung drehte ich Kerzen mit M10x1 Gewinde...und nicht M14x1,5 heraus.

Ok, vielleicht wurden hier die Gewinde schon mal mit Einsätzen instand gesetzt...

Was mich mehr verwunderte war der Wärmewert der Bosch UR2CC...was ja ehr NGK 10 statt 6 entsprechen sollte.

Das Brennbild war mit „Rehbraun“ meiner Ansicht nach aber ok...

Welche Zündkerzen sollte ich nun als Ersatz verwenden???

Danke für einen heißen Tipp und/oder Aufklärung!