

**Beitrag von „Devoss“ vom 19.10.2022, 20:43**

Hallo ,da ich immer noch das Problem der Anfahrschwäche habe und zwischen 1000-2000 rpm ein tierisches Ruckeln ,habe ich mir mal meine Kerzen angeguckt die ich vor 6000 km gewechselt habe. Sind die empfohlenen NGK mit vier Elektroden(?).Sie sind fast weiß,aber dafür alle gleichmäßig!Bin davor 50 km am Stück gefahren,Stadt-Autobahn-Landstraße.Das kommt mir vor als wenn das Gemisch zu mager wäre,was ja auch irgendwie das Ruckeln erklären würde.Benzinfilter und Pumpe sind neu,Kerzen,Kabel,Zündspule Luftfilter auch.Was haltet ihr davon?

---

**Beitrag von „baumschubser171“ vom 19.10.2022, 20:48**

Bilder...?

Welche Kerzen genau?

---

**Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 19.10.2022, 20:49**

kannst du mal ein bild davon einstellen? Evtl auf einem weissen papier liegend.

Hast du die möglichkeit den lamdawert zu prüfen?

Hast du modifikationen am motor vorgenommen?

Möglicherweise falschluff?