

technische Frage

R53

Lenkwinkelsensor Fehler

Beitrag von „krumm1967“ vom 24.11.2022, 20:22

Kann man mit Inpa einen Lenkwinkelabgleich machen wenn ja würde mir eine kurze Anleitung weiterhelfen .

Folgender Fehler wir angezeigt beim auslesen oder liegt das Problem ganz woanders ?

Gruß Krumm

Beitrag von „baumschubser171“ vom 24.11.2022, 20:35

Entweder muss der Sensor abgeglichen werden oder der ist einfach hin...

Stecker bzw. Kabel hast Du kontrolliert nehme ich an?

INPA oder auch ISTA/D?

Kanns morgen mal exemplarisch am E87 machen.

Beitrag von „baumschubser171“ vom 24.11.2022, 20:42

Hier ist schon mal eine kurze Anleitung:

[Lenkwinkelsensor - Abgleich an BMW E38 / E39 / E46 / E53 - coding-expert.de](http://coding-expert.de/lenkwinkelsensor-abgleich-an-bmw-e38-e39-e46-e53)

Aber viel Hoffnung habe ich da nicht...