

Frage

R53

## Glühender Krümmer zu mager bzw. Falschlufft

**Beitrag von „brobon“ vom 1.12.2022, 20:26**

Moin,

gerade wird ja das Thema im anderen Beitrag bearbeitet. Jedoch hab ich glaub ich ein anderen fehler?

Also ich habe mein Motor das 210 ps Kit gegeben (mit Bosch Düsen) STG hab ich von BSminiparts, kerzen mit der 7 er kennung und 11% pulley.

Nun glüht der Krümmer im Stand, es riecht nach Sprit und der Bock hält nicht die drehzahl. (Nachm Gas geben tourt er auch nicht sofort runter)

Lambda ist im Fehlerspeicher. Werte konnten wir nicht prüfen weil das Programm nicht mehr ausgeben konnte.

Diesen Part kann ich leider nicht weiter selbst machen, da bin ich auf Hilfe angewiesen. (Von euch und von nem Kumpel mit nem PC)

Was kann ich machen?

Alten Düsen verbauen und schauen ob es Lambda ist oder was würdet ihr tun?

---

**Beitrag von „baumschubser171“ vom 1.12.2022, 20:35**

Sonde prüfen bzw. tauschen...

---

**Beitrag von „brobon“ vom 1.12.2022, 20:38**

denkst du nicht, dass die Düsen der fehler ist?

Das wäre ja smart 😊