

**technisches Problem**

**JCW**

## **370 Gemisch zu fett Bank 1**

### **Beitrag von „paule123“ vom 21.2.2023, 14:53**

Hallo,

ich bekomme seit einiger Zeit ca. alle 200km den Fehler Gemisch zu fett (bzw. 370 System Too Rich Bank1). Bisher immer bei konstanter fahrt auf der Autobahn mit um die 2400u/min.

Hat jemand eine Idee, was zu prüfen ist?

---

### **Beitrag von „baumschubser171“ vom 21.2.2023, 20:48**

Das ist kein offizieller OBD-Code oder BMW-Code...

Womit wird ausgelesen?

---

### **Beitrag von „paule123“ vom 21.2.2023, 23:26**

Mit Inpa auf Englisch.