

**technisches Problem**

**R50**

## **Mini Cooper R50 fünfter Gang lässt sich nicht einlegen**

**Beitrag von „Valentin040“ vom 19.8.2023, 16:39**

Moin,

bei meinem Mini Cooper R50 mit 5 Gang Getriebe lässt sich der fünfte Gang nicht mehr einlegen. Es fühlt sich an, als würde etwas das vollständige Einlegen des Ganges blockieren. Alle anderen Gänge funktionieren einwandfrei. Eine Werkstatt hat bereits das Getriebeöl gewechselt und das Seil aus- und wieder eingehängt. Ohne Erfolg. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat einen Tipp?

Beste Grüße,

Valentin

---

**Beitrag von „MTB“ vom 21.8.2023, 09:16**

Hallo,

Facelift oder vorfacelift?

die älteren Modelle bis 2004 hatten Midland Getriebe, da ging ständig irgendwas kaputt. muss man leider so sagen.

Danach gab es Getrag, die sind etwas besser aber auch längt nicht der weißheit letzter Schluss.

Kann man von weitem auch schlecht sagen, wenn die Seile nicht blockiert sind (was sie eigentlich nicht sein können wenn die anderen Gänge rein gehen ) bleibt eigentlich nur im Getriebe entweder ein Problem mit der Gangwahlmechanik, oder die Synchronisation bzw

Schaltverzahnung vom 5. Gang

---

**Beitrag von „Valentin040“ vom 21.8.2023, 10:55**

Ist ein vorfacelift. Befürchte langsam, dass ich mich von nun an mit meinem Mini auf Stadtverkehr beschränken darf 🙄