

**Beitrag von „brobon“ vom 22.9.2023, 07:34**

Moin,

Mal wieder stoße ich an ein für mich noch unerklärliches Problem:

Fehlerbeschreibung:

Mein Kühlwasser Lüfter geht nicht an wenn das Wasser zu heiß wird.

Ich habe die Relais (Klima und Lüfter 2) untereinander getauscht um die auszuschließen, dem war auch so und ich hab mir bei Lebmann die Alternative von Bosch bestellt.

Beim testen zuhause ging Stufe 2 auch an.

Stufe 1 Lüfter geht gar nicht an.

Stufe 1 müsste es doch sein wenn ich den Klima Knopf betätige, oder?

Klima ist komplett demontiert und nicht mehr im Auto vorhanden.

Einmal ging der Lüfter am Ring wieder als ich nochmal die Relais getauscht habe. Danach aber wieder nicht.

Kann das ein Sensor nun sein der falsche Daten liefert?

---

**Beitrag von „Msth“ vom 22.9.2023, 07:44**

Hast du mal den Widerstand am Kühlerlüfter inspiziert? Der gammelt gern mal durch. Sitzt glaub ich oben links im Lüftergehäuse.Hab grad leider kein Bild zur Hand...

---

**Beitrag von „mini rs“ vom 22.9.2023, 08:11**

Wenn die Klima demontiert hast .geht der Lüfter beim Einschalten der Klima bei den meisten Auto nicht da der Druckschalter nicht frei gibt soviel ich weiß .wenn nicht korrigiert mich