

**technisches Problem**

**R53**

# **ABS/DSC Steuergerät meldet sich nicht**

## **Beitrag von „Gerdf“ vom 15.10.2023, 16:29**

Ich hoffe, dass dies nun das letzte Problem ist, welches mich daran hindert, nach fast zwei Jahren

Generalrenovierung, zur HU zu fahren:

INPA /ISTA bekommen kein Kontakt zum ABS/DSC-Steuergerät.

Die Warnlampen sind entsprechend an, einschließlich RDK.

Sicherungen ABS sind ok, Stecker am Steuergerät mit Kontaktspray behandelt.

Massepunkte vor den vorderen Radhäusern behandelt

(hat bei meinem R50 ein fast identisches Problem behoben...)

Habt Ihr eine tragende Idee, bevor ich den Block ausbaue und einschicke???

Danke für Hilfe im Voraus!

---

## **Beitrag von „Littletitus“ vom 16.10.2023, 06:20**

Guten Morgen!

Kommst du in die restlichen Steuergeräte rein? Also zb Motor und Kombi? Oder ist Die komplette Diagnose tot?

Hast du entsprechende Messtechnik da um ein paar Leitungen zu prüfen? Also ein Multimeter

od oszi? Steuergerät selbst ist es in den wenigsten Fällen...

Greetz

---

### **Beitrag von „GerdF“ vom 16.10.2023, 16:14**

Moin, ja - in die anderen Steuergeräte komme ich rein. Ein Multimeter habe ich, ein Oszilloskop nicht...aber wenn's hilft, besorge ich eins. Im ISTA gibt es ja auch Hilfe zur Fehlerbehebung, die ehr davon ausgeht, dass die Versorgungsspannung oder das Kabel zur OBd keinen Anschluss hat... Ich konnte nur bisher auch keinen Stromlaufplan finden bzw. kaufen...von daher bin ich im wahrsten Sinne noch etwas „planlos“ .