

Frage

R53

## MRS Airbag Fahrer Stufe 1 und 2

**Beitrag von „Jonny“ vom 31.10.2023, 07:31**

Hallo zusammen. Bei meinem Cooper S Baujahr 2005 leuchtet die Airbag Lampe schon länger. Habe es gestern auslesen lassen.

MRS Airbag Fahrer Stufe 1 und 2

Hat jemand nen Tipp oder sowas schonmal gehabt?

---

**Beitrag von „Sportmeme“ vom 31.10.2023, 08:41**

womöglich schleifring kaputt.

---

**Beitrag von „Cover“ vom 31.10.2023, 10:22**

Das ist ja interessant... Bei mir kommt auch regelmäßig die Airbag Lampe und zusätzlich geht die Hupe nicht... Könnte beides Ursache defekter Schleifring sein ?