

technisches Problem

R53

Mini R53 Cooper S DTC SE19

Verbindung zu Motorsteuergerät Kommunikation gestört

Beitrag von „Dario.Jugo“ vom 20.12.2023, 16:37

Hallo,

Seit paar Tagen leuchtet meine Traktionskontrollen Lampe, ich habe gedacht wird wohl ein Raddrehzahlsensor hin sein. Ist leider nicht der Fall. Im Felherspeicher steht Fehlercode: DTC SE19 Verbindung zum Motorsteuergerät Kommunikation gestört (CAN Bus Fehler). Hatte das jemand in dieser Art kann mir einer einen Tipp geben oder hatte es schon mal jemand?

Danke

Beitrag von „piet73“ vom 9.7.2024, 17:16

Auch wenn die Frage schon was her ist!

Das gleiche Problem habe ich auch! Leider auch noch auf der Suche nach einer Lösung!

Beitrag von „_dirk35“ vom 10.7.2024, 23:46

Habt ihr den Fehler schon gelöscht und er tritt wieder auf? Batterie noch fit oder könnte sie schon schwächeln?

Am CAN Bus wurde auch nichts nachgerüstet, China Radio mit Lenkradsteuerung?

Das einfachste Kontakte am Steuergerät mal mit Kontaktspray gereinigt?