

**technisches Problem**

**R53**

## **Mini R53 Bremspedal weich und lange weg bei laufende Motor**

**Beitrag von „Sportmeme“ vom 14.4.2024, 14:31**

Habe seit ne Weile folgendes Problem:

Bremspedal weich und lange Weg bei laufende Motor. Bremswirkung ist gegeben, jedoch ziemlich unten, 2/3 Bremspedal Weg.

Folgendes wurde schon gemacht:

ATE Hauptbremszylinder erneuert ( neues Teil)

Hydroblock ohne Steuerung erneuert (gebrauchtes Teil)

Bremsscheiben und Beläge vorne neu, hinten 10 Tkm.

Unzählige male entlüftet, mit ansteuerung des ABS.

Hat jemand von euch eine Idee was noch sein kann?

Mein nächstes schritt wäre Bremskraftverstärker zu erneuern, sonst kein Plan mehr.

---

**Beitrag von „baumschubser171“ vom 14.4.2024, 14:41**

Wie entlüftet?

---

**Beitrag von „Sportmeme“ vom 14.4.2024, 14:49**

so wie R..... vorgibt