

## R52 Wassereintritt vorne - aber WO?

**Beitrag von „Buggy1981“ vom 19.4.2024, 15:22**

Hallo zusammen,

mein R52 ist irgendwo undicht, aber auf den ersten und zweiten Blick sehe ich nicht, wo das Wasser herkommt. Der Fußraum vorne ist nass, vor allem auf der Fahrerseite. Das Wasser läuft schon seit einiger Zeit rein, sogar die Sitzschienen fangen an zu rosten. Der Vorbesitzer hat es sogar geschafft, die Frontscheibe im Winter von innen zu zerkratzen.

Der Kofferraum sowie der Fußraum hinten sind trocken.

Mit Trocknungskissen bekomme ich die Feuchtigkeit, sobald es draußen trocken ist, gut in den Griff, aber das ist ja kein Dauerzustand.

Beim "Schlauchtest" läuft auch nichts sichtbar rein, weder an den Fenstern noch am Dach. Unter den Dichtungen im Türrahmen ist auch alles trocken.

Den Teppich nehme ich, wenn überhaupt, erst raus, wenn ich die "Quelle" gefunden habe.

Wo sind mögliche Eintrittsstellen, hat jemand bereits erfolgreich gesucht und gefunden? Ich wäre auch über Tipps dankbar, wo ich nicht suchen soll.

Der nächste Verdacht ist die Frontscheibe, aber sie ist am unteren Rand von außen noch gut mit der Gummilippe abgedichtet. Ich nehme an, als Nächstes muss ich Verkleidungen der A-Säule abmontieren, aber vielleicht habt ihr bessere Tipps?

Und, ja, ich habe bereits in Foren gesucht, aber nichts Verwertbares gefunden.

---

**Beitrag von „baumschubser171“ vom 19.4.2024, 15:37**

[Zitat von Buggy1981](#)

Und, ja, ich habe bereits in Foren gesucht, aber nichts Verwertbares gefunden.

...dann such nochmal genauer^^

Hier mal nur zwei Beispiele aus diesem Forum:

Beitrag

Feuchtraumbiotop im Fußraum

Guten Abend zusammen.

Bin gerade an meinem Ringtool und "räume" den Innenraum auf. Teppich raus, Lohen Türpappen (übrigens absolute Kaufempfehlung) usw.

Nun hab ich unterm Beifahrerteppich vorne sehr viel Nässe und frage euch, ob es vielleicht irgendwo ne Ecke gibt, wo es gerne rein läuft. Habe mal gelesen, das es vorne, wo die Haubenzüge rein gehen, es gerne rein läuft, aber die habe ich gewechselt und danach zusätzlich noch Karosseriedichtmasse verwendet, somit möchte ich das eigentlich...



[SM-XR53](#)

9.12.2020

[r53-forum.de/forum/thread/1372/](https://www.r53-forum.de/forum/thread/1372/)

---

## Beitrag von „Buggy1981“ vom 19.4.2024, 16:02

Danke für die Links, die haben ich bereits durchgelesen.

Ich meinte nicht, dass ich NICHTS gefunden habe, nur nichts für mich Verwertbares.

Aus dem Motorraum (Seilzüge) kann es nicht sein - das Wasser kommt, wenn das Auto steht, und im Motorraum ist alles trocken.

Die Dichtungen sind trocken.

Die Dichtung am Türfangband ist auch trocken.

Bleibt noch die A-Säule, aber die Abdeckung außen bekomme ich nicht zerstörungsfrei ab.

Deswegen meine Fragen. Wie gesagt, es ist keine Eintrittsstelle sichtbar, also muss es unter irgendeiner Abdeckung/Dichtung reinlaufen.