

technisches Problem

R52

## ABS Sensor getauscht - Lampe trotzdem wieder an

Beitrag von „Buggy1981“ vom 25.4.2024, 17:31

Hallo zusammen,

ich habe gestern den ABS Sensor VL getauscht (RIDEX), den Fehler gelöscht - die beiden ABS+RDC Lampen gingen nach ein paar m wieder an :-).

Das Radlager ist bereits neu.

Seltsamerweise ist die Radgeschwindigkeit bei den live-Werten auf allen 4 Rädern gleich.

Was tun?

---

Beitrag von „baumschubser171“ vom 25.4.2024, 17:37

Womit ausgelesen?

Nebenbei:

Sensoren kauft man bei BMW am besten bei BMW. Klingt komisch, ist aber so. Ganz viel von dem Zubehörkram funktioniert bei BMW nicht ordentlich - ganz egal, ob Billoschrott oder namhafter Hersteller. Und das betrifft - leider - nicht nur ABS-Sensoren.

---

Beitrag von „Buggy1981“ vom 25.4.2024, 17:53

[Zitat von baumschubser171](#)

Womit ausgelesen?

Nebenbei:

Sensoren kauft man bei BMW am besten bei BMW. Klingt komisch, ist aber so. Ganz viel von dem Zubehörkram funktioniert bei BMW nicht ordentlich - ganz egal, ob Billoschrott oder namhafter Hersteller. Und das betrifft - leider - nicht nur ABS-Sensoren.

Mit INPA (Danke auch für deine Hinweise in anderen Threads).

OK, ich habe was von DELPHI als Hersteller gelesen, taugen die auch was oder wirklich nur original?

Jetzt habe ich aber auch die Befürchtung, dass es am Radlager-ABS-Ring liegen könnte - wie wahrscheinlich ist das? Radlager ist auch von RIDEX.

Nochmal ABS Sensor tauschen \*seufz. Aber beim nächsten Mal wird es nicht so heftig sein - musste ewig schmieren, bohren, schleifen, um den alten Sensor rauszubekommen