

technisches Problem

JCW

AU nicht bestanden- CO2: 0,22

Beitrag von „Cover“ vom 11.6.2024, 16:20

Wollte heute TÜV machen und vorhab HU nicht bestanden, da CO2-Wert nicht unter 0,2 kam .niedrigste war 0,22-- nicht bestanden.

TÜVer berichteten, dass sowas mal vorkommt und die Leute dann zB bei BWM direkt AU bestanden haben, andere Geräte usw.

Nun hab ich nächste Woche Termin für AU bei BMW .

vor 2 Jahren HU bestanden.

Seid dem 4.000 km gefahren, 2.000 /Jahr, meist Kurzstrecke, nie Vollast über längeren Zeitraum, nur Landstraße, Super plus, modifizierter Krümmer, Ersatzrohr, original JCW Endschalldämpfer.

Was kann dafür Ursache sein?

Was könnte helfen? Freibrennen per längerer Vollast ? Ultimate? Zusätze? 🤔

Beitrag von „Sportmeme“ vom 11.6.2024, 17:10

Fahr mal vor AU auf Autobahn und lass krachen.

Beitrag von „Cover“ vom 11.6.2024, 17:48

ok, daran solls nich scheitern 🍷