

Frage

R53

Benzin Geruch nach Einspritzdüsen wechsel

Beitrag von „John“ vom 14.8.2024, 09:54

Hallo,

ich habe meinem Mini gestern größere Einspritzdüsen (0280156063) + jcw Steuergerät spendiert.

Der Wagen läuft super und hat auch gefühlt KEINE fehlende Leistung.

Nun zu meinem Problem:

Nach Standzeiten von 10min riecht der komplette Innenraum nach Benzin.

Das komische: Es tropft auf den ersten Blick nichts im Motorraum und auch nicht auf die Straße.

Auch komisch: Während der Fahrt riecht man nichts davon.

Hat jemand von euch hier schonmal sowas gehabt und hätte Ideen woran es liegen könnte?

Rücklauf? Entlüftung? Fehler beim Einbau der Düsen? Ich bin für Vorschläge offen.

Beitrag von „_dirk35“ vom 14.8.2024, 12:51

Die Dichtungen werden beim Einbau der Düsen sehr leicht beschädigt. Eventuell hast du eine dabei eingeklemmt und es ist leicht undicht.

Beitrag von „John“ vom 14.8.2024, 14:17

Danke für die schnelle Antwort!

Ich werde mal schauen ob ich was sehe wenn der ladeluftkühler wieder runter ist.

Falls das so sein sollte, hat jemand Ideen wo ich auf die Schnelle so eine Dichtung her

bekomme?