

**Beitrag von „Clementine“ vom 6.3.2025, 15:37**

Hallo zusammen,

bin jetzt nach der Winterpause das erste mal wieder R52 gefahren. Hatte das Verdeck nur oben so aufgeschoben auf. Also nicht komplett. Als es dann wieder geschlossen war, bilde ich mir nun ein fehlt 1 cm. Also hab nen Spalt an der Gummilippe, wo ich denke die müssten auch geschlossen sein.

Ich kann mich aber nicht erinnern, ob's vor der Winterpause auch schon so war. Vielleicht gehört das auch so.

Jemand ne Idee was nun richtig ist?

---

**Beitrag von „Buggy1981“ vom 6.3.2025, 16:03**

Schau mal hier:

Thema

3-4 mm Spalt zwischen Verdeck und Dach - schließt nicht vollständig - wie einstellen?

Hallo zusammen,

mir ist heute aufgefallen, dass das Verdeck nicht vollständig schließt - siehe Bild.

Die Dichtung ist intakt, das Dach schließt und öffnet ohne murren.

Wie kann ich es so einstellen, dass es mit der Dichtung bündig schließt, gibt es dazu eine Anleitung? Oder ist dieser Zustand normal?

Ich habe bereits das Internet gequält und viele ähnliche Themen gefunden, aber bisher keine Lösung für mich entdeckt.



[Buggy1981](#)

20.4.2024