

**Beitrag von „Sturmflamme“ vom 10.7.2018, 17:44**

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit meinem Armaturenbrett bzw. genauer gesagt mit dem hinteren Teil, der an der Windschutzscheibe ist.

Ich kann dabei nicht genau sagen, ob das Problem da war, als ich das Auto gekauft habe oder erst nachdem Carglass die Windschutzscheibe wegen Steinschlag gewechselt hat.

An einem ruhigen Tag hatte ich mal da bisschen abgebaut aber für mich sieht das so aus, als könnte ich da nichts machen. Das Armaturenbrett ist rechts von der Mitte etwas verbogen (sieht so aus, als wären Clips nicht in ihrer Fassung) und diese schlägt bei der Fahrt immer gegen die Scheibe.

Anbei sind paar Bilder, die euch hoffentlich mein Problem aufzeigen können.

[20180305\\_172350.jpg](#)

Rechts von dem "Nippel" hebt sich das Plastik ab.

[20180305\\_172337.jpg](#)

[20180305\\_172410.jpg](#)

Eine einfache, aber natürlich hässliche Lösung wäre, wenn ich zwischen Plastik und Windschutzscheibe etwas dazwischenstecke. Aber ihr könnt es bestimmt verstehen, dass das nicht die Musterlösung sein kann.

---

**Beitrag von „Sascha“ vom 10.7.2018, 20:09**

Servus!

Hab da jetzt ne weile gebraucht, bis ich es gesehen habe aber jup!

Da steht etwas ab!

[20180305\\_172350.jpg](#)

Zu 95% würde ich behaupten, dass dies ein Thema durch den Tausch der Frontscheibe gekommen ist und dieses auch nur über die Frontscheibe zu beheben ist.

Andere Möglichkeit ist ansonsten nur der komplette Ausbau des Armatuträgers!

(herzlichen Glühstrump)

Vielleicht hat aber jemand anderes eine bessere Nachricht/Idee

Sascha

---

### **Beitrag von „Sturmflamme“ vom 11.7.2018, 14:54**

Ist auch meine Befürchtung, dass das nur über die Frontscheibe zu beheben ist (Gibt es hier jemanden, der hobbymäßig Frontscheiben austauscht?).

Hätte ja sein können, dass hier jemand doch noch einen Geheimtipp hat.

Jedenfalls baue ich die kompletten Armaturen nicht aus. Vorher stecke ich irgendwas zwischen Scheibe und Plastik und dann klappert das nicht mehr.