

technisches Problem

R53

## iPhone 6s plus lässt sich nicht Bluetooth-Schnittstelle koppeln

Beitrag von „StephanBodensee“ vom 2.11.2018, 17:34

Servus,

mag Mini den angebissenen Apfel nicht? Mein Mini hat die SA S644A Handy verb. mit Bluetooth-Schnittstelle.

Eben versucht mein Fallobst zu koppeln. Klappt so weit alles super, der Mini wird auf dem iPhone erkannt, aber nur nach Eingabe vom Passkey kommt die Meldung, das die Verbindung nicht hergestellt werden kann.

Bin da gerade etwas ratlos 🤔

---

Beitrag von „Scooper“ vom 2.11.2018, 17:38

Gude,

Apple und Bluetooth ist immer so ne Sache. Selbst bei unserem Firmenwagen (218d aus 2017) haben wir Probleme mit "Fallobst". 😊

Aber wer braucht schon Musik bei nem R53? 🎧🎵😊

Gruß,

Jonas

---

**Beitrag von „tw21“ vom 2.11.2018, 17:44**

Hi Stephan,

frag nicht wie aber es geht mit 6S und auch 7

Schon etwas fummelig und knifflig aber plötzlich gehts dann doch. War da auch schon am verzweifeln.

Wenns doch schon gekoppelt hat wirst den Rest auch hinbekommen.

Günter