

Bericht

Alle

etwas mattschwarz anstatt silber

Beitrag von „TimTaylor“ vom 19.12.2018, 21:53

Wow, schaut auf den Fotos sehr gut aus...wird man fast nachdenklich.

Wegen dem Verschmiert...evtl die Fensterdichtleiste mit den Jahren etwas verdreckt? Da sammelt sich dann die Schmiere und wird gerne wieder stückweise abgegeben?