

# Keine Leistung

**Beitrag von „SpringWildflower68“ vom 9.1.2019, 20:06**

Mahlzeit an alle. Seit ungefähr 3 Tagen fühlt sich mein kackfass an als hätte ich weniger Leistung . Beim Beschleunigen hab ich teilweise das Gefühl die Handbremse wäre um ein paar Zähne angezogen. Ich dachte zuerst es wäre der Ilk. Den hab ich schon ausgebaut und die Dichtung überprüft alles Okay . Manchmal merke ich auch wie der Wagen ab 4000 Umdrehungen dann doch irgendwie mehr Dampf macht . Ich hab Angst das die Steuerzeiten nicht mehr stimmen . Ich hoffe es weiß jemand weiter

Mit freundlichen Grüßen David 🍷🍷🍷🍷🍷