

Ruckeln beim Durchbeschleunigen

Beitrag von „Sascha“ vom 15.1.2019, 14:15

Servus!

mit der JCW-Soft sollte gibt es keine Fehlermeldung bez. Vorkat.

Da hier BMW die Toleranz Lamda1 zu Lamba2 erweitert hat.

Somit würde ich mal in Richtung Lamda weiter suchen.

Sascha