

technisches Problem

Alle

## Brembo GT

**Beitrag von „ShyWildflower41“ vom 23.2.2018, 11:27**

Ich habe ein Problem mit meiner Brembo GT Bremse an der Vorderachse.

Mir sind die Teller von beiden Bremsscheiben an den Löchern zur Befestigung der Reibringe gerissen.

Bei Brembo bekommt man nur die kompletten Scheiben oder die Reibringe.

Hat zufällig jemand Teller übrig oder kennt eine andere Möglichkeit, was man machen kann?

[FBB5BB3B-A88C-4E62-BC0F-7D3F9C33D563.jpeg](https://www.r53-forum.de/forum/thread/351-brembo-gt/?postID=1336#post1336)