

Fernbedienung ZV ohne Funktion

Beitrag von „JUL53“ vom 9.3.2019, 00:05

Vielleicht liegt es ja am Empfänger des Funksignals. Dieser ist im Rückspiegel untergebracht.

Wie man das genau testet weiss ich jetzt allerdings nicht...