

Fernbedienung ZV ohne Funktion

Beitrag von „RoyalMorning413“ vom 10.3.2019, 14:21

So sieht es bei mir auch aus. Der Empfänger im Spiegel ist hin. Ich habe mir einen gebrauchten besorgt der noch gehen soll. Muss ich noch einbauen. Ansonsten werde ich falls es nicht klappt den Spiegel aus einander bauen