

**R53**

## **Zündaussetzer nach rückrüstung auf bkr7equip**

**Beitrag von „QuietDisk57“ vom 10.3.2018, 21:39**

Hey habe heute meine ngk brc8es rausgeschmissen und bin wieder auf die bkr7 Kerzen würde mir so geraten. seit dem heute zündaussetzer muss dazu sagen es regnet bei uns auch . Tausch jetzt vorsichtshalber mal zündspule und Kabel evtl sind die auch nimmer die besten jemand nen Tipp ? Und ich bräuchte noch die teilenummer für das 85 Grad thermostat Danke 😊