

# Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen

Beitrag von „BalticMini“ vom 2.4.2019, 10:27

Moin,

wenn es nur der Schalter in der Griffleiste wäre würde er sich mit der FB öffnen lassen.

Bleiben also Kabelbruch oder Schloss selbst.

ich würde mal als erstes auf Kabelbruch tippen. Hilft aber nichts, zumindest die Griffleiste muss raus und dann kannst du wenigstens messen ob Saft ankommt.

[MINI R53 Cooper S Hatchback - Tailgate drive](#)

Da findest du mal den Schaltplan für das Motorschloss.

Gruß Christian