

Beitrag von „RestlessShadow446“ vom 4.4.2019, 13:40

Hallo zusammen seit 2 Tagen kommt bei mir im FZ der Fehler P1688 heisst sobald ich Gas gebe verschluckt sich der Wagen und geht ins Notprogramm (max. 2000U/min).

Hab nun schon beide Map Sensoren getauscht, Drosselklappe getauscht kompletter ansaug mit neuen Dichtungen und Schläuchen versehen, sowie das Bypass Ventil ersetzt.

Leider ist der Fehler immernoch vorhanden.

Auto geht auch plötzlich im Stand aus seit neuem.

Was kann das noch sein?

Ich habe das Motorsteuergerät in verdacht??

Auto hat 160Tkm runter.