

## **R53** Zündaussetzer nach rückrüstung auf bkr7equip

**Beitrag von „sk8crookie“ vom 14.3.2018, 21:12**

Schon komisch das es nach dem Wechsel auf neue Kerzen Auftritt ,vllt. liegt es auch am Zündkabel.

Davy schwört auf die BCR8ES Kerzen und fährt nichts anderes.