

Frage

R53

## R53 tickt und läuft etwas unrund nach dem Starten

Beitrag von „FallingWildflower374“ vom 25.4.2019, 20:41

Hallo zusammen.

Hätte die Suchfunktion benutzt aber nichts gefunden.

Und zwar ist mir vorgestern aufgefallen dass mein R53 von Richtung Motorraum vorne tickt. Der Lauf des Motors ist auch etwas unrunder. Als ob man ihm scharfe Nocken eingebaut hätte. Nach einer Minute ungefähr sind beide Symptome weg. Aufgrund dessen weil es nur gut eine Minute lang ist bin ich noch nicht dazu gekommen im Motorraum zu schauen ob man es da dann hört. Vor dem Auto auf jeden Fall nicht. Heute ist es auch wieder aufgetreten. Habe ihn nur vorgestern gestartet und heute. 🤔

Dies ist nur wenn man ihn Kalt startet. Beim starten auf Temperatur ist da nichts davon zu hören und auch beim fahren nicht.

Motoröl hab ich vor 300km auf Ravenol RSE 10W50 gewechselt

160.000km hat er jetzt runter

Pleuellagerschalen wurden vor 4000km erneuert.

Ich weis ferndiagnose ist schwierig, aber hat jemand sowas schon mal gehabt??

LG

Berni