

technisches Problem

R52

Verdeck schließt nicht

Beitrag von „LivelyShape252“ vom 28.5.2019, 10:34

Hört sich an als hätte die Pumpe keinen Dampf mehr. Ich würde aber erstmal sämtliche Gelenke schmieren und es nochmal probieren. Meins lief am Anfang auch recht schwer, nach ner ordentlichen Ölung ging es wieder ab wie die Pest.

Gruss Poldi