

Frage

R53

## Fehler im Fehlerspeicher, Reparatur nur bei BMW möglich ?

Beitrag von „RapidBoat517“ vom 12.6.2019, 11:46

Hallo zusammen,

ich habe jetzt mal den Fehlerspeicher meines Cooper S auslesen lassen, da zwei Lampen am leuchten sind.

Heraus kamen folgende Fehler :

Fehlercode 24156 / Fehlercode 5E5C

RPA-Betätigung

- Tastenfunktion fehlerhaft

Fehlercode 24131 / Fehlercode 5E43

Lenkwinkelsensor

- Interner Fehler

Die freie Werkstatt hat mir gesagt, dass ich das nur bei BMW reparieren lassen kann, ist das so ? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.

LG Carsten