

LiMa Fehldiagnose tatsächlich Klimakompressor qualmt/quitscht

Beitrag von „tw21“ vom 18.6.2019, 06:14

Hi Georgios,

der R53 braucht eine 105A Lichtmaschine. Ich hab mir erst vor kurzem [diese hier](#) erworben.

Passt und funktioniert.

Günter