

technisches Problem

R53

Kein Sound beim Navi

Beitrag von „SpringFeather264“ vom 23.6.2019, 17:20

Also, nach meinem Wissen kann man jedes Radio einbauen, da die steuereinheit Navi extra ist. Du sagst Kabel sind nicht angeschlossen, würde da mit Schere, Feuerzeug und Tesa gearbeitet oder wurde auch der passende Adapter von Mini auf ISO verwendet?