

technisches Problem

R53

Kein Sound beim Navi

Beitrag von „LittleMath543“ vom 23.6.2019, 17:23

Da wurde mit einem ISO Adapter gearbeitet, trotzdem sind drei Kabel einfach lose, offen. Ich mache gleich mal ein Bild, wenn mein Handy wieder funktioniert... 🙄

Hab glaub doch was gefunden im Newtis:

[Schnittstelle Radio_Navigation_Tonübertragung.jpg](#)