

technisches Problem

R53

Spiel in der Lenkung, 2cm

Beitrag von „Rockiii“ vom 7.7.2019, 23:17

Das hatte ich fast befürchtet. Zum TÜV war das vor 2 monaten wohl noch kein thema, ich hatte ja anfangs die Vermutung das es die Lenkspindel selbst ist, aber mittlerweile hoffe ich auf die Lagerung des Lenkgetriebes 😊 werde morgen früh mal nachsehen was da los ist, vielleicht find ichs ja.

Vielen Dank schonmal.