

technisches Problem

R53

## Spiel in der Lenkung, 2cm

**Beitrag von „Rockiii“ vom 7.7.2019, 23:17**

Das hatte ich fast befürchtet. Zum TÜV war das vor 2 Monaten wohl noch kein Thema, ich hatte ja anfangs die Vermutung, dass es die Lenkspindel selbst ist, aber mittlerweile hoffe ich auf die Lagerung des Lenkgetriebes 😊 werde morgen früh mal nachsehen, was da los ist, vielleicht finde ich ja.

Vielen Dank schonmal.