

Beitrag von „PatientMouse186“ vom 13.7.2019, 09:38

[Zitat von Zmee](#)

Richtig, die 3 Strauben leicht lösen, dann kann man den gesamten Lagerbock nach innen oder aussen verschieben, um somit die Spur der HA zu verstellen.

Hatte auch schon die Situation, dass die "Fachleute" beim vermessen behaupteten: "beim Mini kann man an der HA nichts einstellen"...

Ja behauptet hatte es keiner nur sagt unser System das es geht und meine Kollegen haben nix gefunden (Wir sind eine VAG Gruppe machen nur VW, Audi, Porsche usw.) daher die Frage. Nächste Woche nochmal schauen Danke ?