

Frage

R53

## Schlechter Radioempfang nach Radiotausch

Beitrag von „andi53“ vom 10.8.2019, 20:22

Hallo zusammen,

Ich habe bei meinem R53 neulich das Radio getauscht, es funktioniert auch alles, bis auf den Radioempfang.

Ich bekomme nur noch Dasding rein.

Sonst finde ich keine weiteren Radiosender.

Kann das an dem Antennenadapter liegen? Z.b. falscher Widerstand...

Vor dem Tausch hat alles einwandfrei funktioniert.

Danke schon mal für die Antworten.