

technisches Problem

R53

R53 Checkmate zieht nicht sauber durch / Fehlzündung stottern

Beitrag von „SummerCherry732“ vom 4.10.2019, 09:15

Moin,

ich bin der Chris und werde bald meine Vorstellung mit meinem Mini hochladen.

Zum Problem:

Der Mini verschluckt sich leicht in höheren Drehzahlbereichen, zwischendurch wie eine Fehlzündung.

Es fühlt sich meistens so an als würde er zu wenig Sprit bekommen und leicht zucken.

Getauscht wurden die Kerzen, Kabel und Zündspule ohne Erfolg.

Mir kommt es so vor als könnte ich das Rucken beim beschleunigen beeinflussen, indem ich das Pedal langsam durchdrück statt direkt voll durch.

Bin über jede Hilfe dankbar.

Gruß