

technische Frage

Alle

## CO-Wert bei AU zu hoch

**Beitrag von „Sascha“ vom 15.10.2019, 16:34**

Servus!

Um hier eine Aussage machen zu können,  
sind deine Angaben sehr sehr schwach!

Hatte es was mit dem Co<sup>2</sup> zu tun, Drehzahl, loch im Krümmer, anderweitige Falschluff, ....

Mit solchen Infos, bekommst du auch antworten.

Sascha