

technisches Problem

R53

Radio/Navi problem

Beitrag von „Speedy27_de“ vom 18.10.2019, 19:31

Nachdem de Kenwood des Vorgängers den Geist aufgegeben hat hab ich auf einen jvc umgerüstet. H&K ist mit an Bord und der Radio ging vorher mit allen Funktionen. Jetzt geht sowohl das navi als auch der Radio nimmer? irgendjemand ne Idee? Stecker

abgezogen oder ... komm nicht mehr weiter und Habsucht Keine Lust mehr. Strom lieg zumindest an.