

Frage

R53

## Klackern bei kalten Temperaturen

Beitrag von „PlainNight773“ vom 1.11.2019, 14:14

Servus zusammen!

Ich hab seit kurzem einen R53 S 163 Ps kompressor aus 11/2003. km-stand 201.000km

Aus 95615 Marktredwitz.

nur macht er zu Zeit morgens wenn es kalt ist ein klackergeräusch. Öl ist ein 5w-40 drin.

Hier das Video zum Geräusch:

[media]<https://youtu.be/k13jNWsU0rg>[/media]

[.6B3EE19C-88DA-4318-AF4B-218529312FE7.jpeg](#)