

Trotz neuer Ölpumpe kein Öldruck

Beitrag von „Pauli330“ vom 5.1.2020, 12:49

Hallo Danke für den Tipp. Hast du eventuell ein Bild vom richtig und falsch bzw. Worauf muss ich achten? Werd mal beim Motor nachsehen der verbaut war, vielleicht kann ich da was entdecken. Das Ventil muss also geschlossen sein. Werd mir das anschauen.