

Frage

Alle

## Notentriegelung Heckklappe

**Beitrag von „RapidShadow435“ vom 6.1.2020, 12:06**

Hi,

ich habe ja gerade von innen die Batterie wechseln dürfen und dabei festgestellt, das der Bowdenzug fehlt.

Batterie war flat und Entriegelung mit FB war nicht möglich.

[IMG\\_20200105\\_142923.jpg](#)

Möchte die Entriegelung nachrüsten, da diese wohl im ETK teilemässig beschrieben ist (09/2002) aber wohl nicht Serie war ?

Vielleicht kann mal einer ein Foto im Bereich Kofferraum posten wie dieser verlegt ist.