

Saugrohrdrucksensor vor DK

Beitrag von „Dani3l“ vom 6.1.2020, 17:56

Guten Abend zusammen,

bei meinem Mini R52 mit JCW Kit ab Werk, BJ 06/2008, ist die Motorkontrolllampe an und folgender Fehler steht in der DME (EMS2K):

4663 Sekundär-Saugrohrdrucksensor vor DK, Eingang niedrig

...

Kurzschluss mit Masse

Sporadischer Fehler

Warnleuchtenstatus

Das bedeutet für mich, dass der Sensor defekt ist. Jedoch sind beim Mini ja zwei verbaut und jetzt stellt sich mir die Frage welcher von beiden defekt ist:

Position 9 (Teilenummer 12140872679): [Sauganlage - Mini Cabrio R52 Cooper S Cabrio \(RH31\) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de](#)

Position 12 (Teilenummer 12140872648): [Kühlsystem-Wasserpumpe / Thermostat - Mini Cabrio R52 Cooper S Cabrio \(RH31\) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de](#)

Weiß das jemand?

Danke und viele Grüße

Daniel